

Система Longwrap

Петролатумный бандаж

Руководство по использованию

1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть как можно суше и чище, очистите её до степени чистоты как минимум St 2: при помощи проволочной щетки удалите весь свободный материал, грязь и водный камень.

2. Грунтовка

. После очистки при необходимости нанесите петролатумную пасту **Longwrap Paste** в качестве пропитки. Обычно петролатумная паста Longwrap Paste используется только для очищенной защищаемой поверхности, которая грубая, неровная или находится в неблагоприятной морской среде. Она может быть также использована благодаря своим хорошим свойствам при профилировании вокруг малых головок винтов или других выступающих краев с целью достижения гладкого профиля перед обмоткой лентой. Аналогично мастики **Longwrap LD Mastic** используется для профилирования крупной арматуры, Т-образных деталей и прочих принадлежностей. Longwrap Paste мягче мастики, она не предназначена для нанесения толстым слоем. Нанесите как минимум 0,1 мм данной пасты рукой в перчатке или при помощи механических средств (шпатель, жесткая кисточка и т.п.) на всю защищаемую поверхность. Петролатумный бандаж Longwrap можно применять непосредственно после нанесения пропитки.

3. Мастика Longwrap LD Mastic для колен, Т-образных деталей, фланцев и трубопроводных соединений

При необходимости придайте форму мастики Longwrap LD Mastic вручную вокруг арматуры, чтобы обеспечить контакт с грунтовкой Longwrap Paste или конструкцией. Нанесите мастику тщательно, заполните промежутки и полости, а также создайте гладкий профиль еще до того, как обмотаете изолируемую поверхность **петролатумным бандажом Longwrap**.

4. Нанесение

Нанесите **петролатумный бандаж Longwrap** путем оборачивания по спирали с перекрытием 25 мм или 55 %, если не предписано иное, избегая при этом образования воздушных пузырей.



5. Завершение

Разглаживайте бандаж и в достаточной степени давите на его поверхность, чтобы обеспечить тесное прилегание перекрытий друг к другу.

6. Защита извне

При использовании ПВХ ленты **Longwrap/Serviwrap Outerwrap** петролатумному бандажу Longwrap придается повышенная механическая и электрическая прочность, а также защита от УФ-излучения.

Хранение

Храните ленты **петролатумного бандаж Longwrap** в оригинальных картонных коробках до их использования. Храните их в сухих, прохладных и хорошо проветриваемых помещениях, исключая воздействие прямого солнечного излучения и других значимых источников тепла. Температура не должна превышать 35 °C. Складские запасы должны обновляться по принципу «первым пришел/первым ушел».

Охрана здоровья и безопасность труда

Паспорт безопасности с комплектной информацией предоставляется по требованию.



Производитель

«Chase Protective Coatings Ltd.», британский производитель популярных лент Serviwrap и других антикоррозионных материалов, входит в состав всемирной группы «Chase Corporation».



Эксклюзивный представитель и дистрибьютор в России, на Украине и в других странах СНГ

«Ortodroma, s.r.o.», Горни Прыск 54, 471 15 Прыск, Чешская респ.
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, тел.: +420 723 115 432

