

ESafe

Preparat do usuwania produktów ropopochodnych z gleby i powierzchni stałych

Czyszczenie twardych powierzchni

1. Pozbieraj wszystkie pozostałości stałe związków węglowodorowych (produktów ropopochodnych) i przekaz je do dalszej likwidacji lub recyklingu.
2. Stosuj ESafe albo z użyciem rozpylacza albo czyszczarki wysokociśnieniowej (wap lub podobnej). Jeśli nie użyjesz wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, ESafe powinien oddziaływać przez ok. 2 do 5 minut, by mógł przeniknąć do gleby.
3. Spłucz pozostałe osady czystą wodą. Gorąca woda jest lepsza, jednak jej użycie nie jest konieczne.
4. Jeśli po zastosowaniu ESafe pozostaje nieakceptowalna ilość nagromadzonych związków węglowodorowych, powtarzaj kroki 2-3 do momentu, gdy wynik będzie satysfakcjonujący.



Gleba skażona węglowodorami

1. Pozbieraj wszystkie pozostałości stałe związków węglowodorowych (produktów ropopochodnych). Substancje stałe lub ciecze często gromadzą się w kieszeniach lub przeciekach/przepływach. Jeżeli pozostałości te można następnie poddać recyklingowi lub w inny sposób zlikwidować, to wtedy można też zmniejszyć ilość zastosowanego ESafe.
2. Glebę należy dokładnie zaorać, zryć lub w inny sposób skulturować za pomocą urządzeń mechanicznych. Gleba powinna być uprawiona na odpowiednią głębokość w zależności od skali skażenia.
3. Stosuj ESafe albo z użyciem rozpylacza albo urządzenia nawadniającego do momentu pełnego nasycenia gruntu. Na początku należy zastosować około 1 litra na 2,5 m² skażonej powierzchni.
4. Preparat ESafe powinien przenikać do gleby przez co najmniej 8 godzin. Ewentualny deszcz jedynie wspomogę działanie ESafe.
5. Jeśli w trakcie 4 kroku nie wystąpiły opady, na skażonym obszarze należy użyć czystej wody, by gleba została w pełni nasycona. Woda ta powinna przenikać do gleby przez co najmniej kolejne cztery godziny.
6. Jeżeli gleba wyschnie, ponownie skulturowuj ją mechanicznie i sprawdź obecność skażenia węglowodorowego. Jeśli związki węglowodorowe nadal są obecne na dotychczas nieakceptowalnym poziomie, potrzebne się może okazać ponowne powtórzenie całej procedury. Powtarzaj kroki 1-5 do momentu, gdy osiągnięty zostanie wymagany poziom.

Uwaga: Na piaszczystych glebach i niestabilnych powierzchniach stosować można preparat bez konieczności uprawy lub mechanicznej kultywacji.

Upewnij się przed rozpoczęciem dowolnego uzdatniania z użyciem preparatu ESafe, czy rozumiesz polecenia, przestrzegaj wszystkich wskazówek bezpieczeństwa oraz procedur. W razie wątpliwości co do właściwej procedury sprawdź wszystko przed kontynuacją z technikiem bezpieczeństwa. Producent, ani też dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie poleceń lub za błędy po stronie użytkownika.

W celu doradztwa indywidualnego oraz wsparcia, prosimy o skontaktowanie się ze spółką Ortodroma, s.r.o.



Producent

Amerkańska spółka **Plutus Environmental Technologies, Inc.** rozwija i produkuje szybkie, skuteczne i bezpieczne ekologicznie dodatki ropopochodne oraz materiały usuwające produkty ropopochodne ze środowiska naturalnego.



Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor dla Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

