

Zásady skladování a přepravy

Pro všechny antikoroziční materiály Chase Protective Coatings

Platnost dokumentu:

Serviwrap – pásy R30A, R15A, penetrace Primer AB, tmel Moulding Putty, vnější pásy Outerwrap

Longwrap – petrolátová bandáž Longwrap a Longwrap Hotcote, penetrace Longwrap Paste, tmel LD Mastic, vnější pásy Outerwrap

Longstik – specializované pásy

Plasgard 410 – epoxidový nátěr

Zásady:

1. Všechny výrobky skladujte a přepravujte pokud možno v originálních kartonech, dokud je nepotřebujete použít.
2. Všechny výrobky skladujte v suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla. Teplota by neměla přesáhnout 30 °C.
3. Všechny nádoby (láhve, plechovky, kanystry, sudy) mějte neprodyšně uzavřené.
4. S kartony zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby kartony neupadly nebo se s nimi neházelo.
5. Můžete skladovat více kartonů na sobě, avšak ne více, nežli je množství kartonů na paletě z výroby.
6. Palety lze skladovat a přepravovat naskládané na sobě maximálně po dvou, celková výška obou palet nesmí přesáhnout dva metry. Pokud dáváte na sebe dvě různé palety, mějte lehčí paletu vždy nahoře.
7. Skladové zásoby by měly být obměňovány podle metody „první dovnitř/první ven“.
8. Všechny hořlavé a dráždivé materiály by měly být skladovány a přepravovány v souladu s předpisy o nebezpečných materiálech.

Výhradní zástupce a distributor pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk

www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432