

# Zásady skladování a přepravy

## Pro všechny antikorozi materiály Chase Protective Coatings

### Platnost dokumentu:

**Serviwrap** – pásy R30A, R15A, penetrace Primer AB, tmel Moulding Putty, vnější pásy Outerwrap

**Longwrap** – petrolátová bandáž Longwrap a Longwrap Hotcote, penetrace Longwrap Paste, tmel LD Mastic, vnější pásy Outerwrap

**Longstik** – specializované pásy

Handy Cap – antikorozi čepičky pro izolace navaření vodičů katodové ochrany

**Plasgard 410** – antikorozi epoxidový nátěr

### Zásady:

1. Všechny výrobky skladujte a přepravujte pokud možno v originálních kartonech, dokud je nepotřebujete použít.
2. Všechny výrobky skladujte v suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla. Teplota by neměla přesáhnout 30 °C.
3. Všechny nádoby (láhve, plechovky, kanystry, sudy) mějte neprodyšně uzavřené.
4. S kartony zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby kartony neupadly nebo se s nimi neházelo.
5. Můžete skladovat více kartonů na sobě, avšak ne více, nežli je množství kartonů na paletě z výroby.
6. Palety lze skladovat a přepravovat naskládané na sobě maximálně po dvou, celková výška obou palet nesmí přesáhnout dva metry. Pokud dáváte na sebe dvě různé palety, mějte lehčí paletu vždy nahoře.
7. Skladové zásoby by měly být obměňovány podle metody „první dovnitř/první ven“.
8. Všechny hořlavé a dráždivé materiály by měly být skladovány a přepravovány v souladu s předpisy o nebezpečných materiálech.

### Výrobce

**Chase Protective Coatings Ltd.**, britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikorozi materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.



### Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

**Ortodroma, s.r.o.**, Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk  
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

